




F107 Carta de Trazabilidad

Copia No controlada

Área de Presión



Nota 1: Incertidumbre reportada con un factor de cobertura k=2


Nota 2: El periodo de calibración de nuestros patrones es de un año a excepción del patron VM-P-008 que es de dos años



F107 Carta de Trazabilidad

Copia No controlada

Área de Presión



Nota 1: Inc reportada con un factor de cobertura k=2

Nota 2: El periodo de calibración de nuestros patrones es de un año a excepción del patron VM-P-005 que es de dos años

INSTRUMENTOS A CALIBRAR

sep-20